

TALLER

MEJORES PRÁCTICAS EN LA OPERACIÓN DE UNIDADES DE FCCs

5 - 7 de Octubre de 2016 | Concepción, CHILE



Incidente Válvula de corredera


HJ-105

Enap Refinerías BioBio


Jaime Faúndez B.

05 Octubre 2016







Válvulas de corredera



Válvula corredera HJ-105



Válvula corredera HJ-105



Resultado 17 días de detención FCC